



RODOVIAS ESTADUAIS COM ALTERAÇÕES NO FLUXO



ATUALIZAÇÃO - 10/05/2024 - 01h00min

BLOQUEIO TOTAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	02/05/2024	1º	Pirapo	ERS 550, km 23	Ponte do rio Ijuí/Mirim INTERDITADA água passando por cima.
2	30/04/2024	2º	Dilermando de Aguiar	BRS 287, km 05	Queda Cabeceira da ponte
3	30/04/2024	2º	Colinas	ERS 129, km 48	Pista submersa
4	29/04/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 76 ao 79	Queda de barreira
5	01/05/2024	2º	Mucum	ERS 129, km 82	Pista submersa
6	01/05/2024	2º	Mucum	ERS 129, km 91	Queda da Pista
7	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 26	Pista Submersa
8	18/11/2023	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 37	Via bloqueada por erosão na pista
9	30/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 38	Pista Submersa
10	30/04/2024	2º	Arroio do Meio	ERS 130, km 75	Queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio
11	03/05/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 149, km 140	Queda da cabeceira da ponte
12	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 150	Erosão na rodovia
13	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 160	Obras na rodovia
14	30/04/2024	2º	Restinga Seca	ERS 149, km 92 e 93	Trânsito liberado veículos leves (desvio por estrada próxima)
15	03/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, km 06	Cabeceira da ponte desmoronando, não tem condições de pesados
16	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 32	Queda de cabeceira de ponte
17	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 37	Queda de cabeceira de ponte
18	04/05/2024	2º	Dona Francisca	ERS 348, km 49	Ponte interditada
19	30/04/2024	2º	Agudo	ERS 348, km 51	Erosão do asfalto
20	03/05/2024	2º	Sao Jeronimo	ERS 401, km 06	Pista submersa
21	03/05/2024	2º	Charqueadas	ERS 401, km 11 e 12	Pista submersa
22	02/05/2024	2º	Sao Jeronimo	ERS 401, km 17 e 18	Pista submersa
23	02/05/2024	2º	Rio Pardo	ERS 403, km 01	Pista submersa
24	02/05/2024	2º	Cacequi	ERS 640, km 15 e 17	pista com erosão
25	30/04/2024	2º	Candelária	RSC 287, km 135 ao 138	Queda da estrutura da ponte - trecho interditado para obras
26	01/05/2024	2º	Novo Cabrais	RSC 287, km 167 ao 169	Cabeceira da ponte desmoronando
27	30/04/2024	2º	Santa Maria	RSC 287, km 226	Queda da estrutura da ponte
28	01/05/2024	2º	Venancio Aires	RSC 287, km 57 ao 60	Erosão no asfalto
29	30/04/2024	BALSA	Taquari	R. Navegantes, 1-85 - Praia	Barca Taquari - General Câmara (fora de operação)
30	30/05/2024	BALSA	Triunfo	R. 25 de Outubro	Balsa Triunfo - São Jeronimo (fora de operação)
31	30/04/2024	BALSA	Triunfo	R. da Barca, 2762-2878	Barca de Barreto (fora de operação)
32	30/04/2024	2º	Toropi	VRS 805, km 20	Pista submersa / Cabeceira da Ponte cedendo
33	03/05/2024	2º	Cachoeira do Sul	VRS 809, km 05	Pista submersa
34	09/05/2024	2º	Uruaiana	VRS 834, km 03	Acúmulo de água na pista
35	01/05/2024	2º	Taquari	VRS 868, km 04	Água sobre a Pista, localização incerta
36	01/05/2024	3º	Taquara	ERS 020, km 56	Pontos com erosão no asfalto
37	30/04/2024	3º	Farroupilha	ERS 122, km 42 ao 48	Erosão no asfalto e queda de barreira
38	01/05/2024	3º	Maratá	ERS 411, km 22	Erosão no asfalto
39	02/05/2024	3º	Itati	ERS 417, km 09	Ponte rompeu
40	03/05/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 05	Queda de barreira
41	18/11/2023	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 22	Ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou
42	02/05/2024	3º	Vista Alegre do Prata	ERS 441, km 22	Queda da ponte
43	06/05/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 444, km 19	Erosão da rodovia
44	01/05/2024	3º	Farroupilha	ERS 448, km 44	Queda de barreira
45	02/05/2024	3º	Itati	ERS 486, km 05	Queda de barreira
46	03/05/2024	3º	Feliz	VRS 826, km 04	Queda de barreira
47	02/05/2024	3º	Alto Feliz	VRS 826, km 13	Fios de energia sobre a pista
48	30/04/2024	3º	Feliz	VRS 843, km 00	Queda da estrutura da ponte (informado pelo DAER)

BLOQUEIO PARCIAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	06/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 126, km 05	Queda de barreira
2	02/05/2024	1º	Aratiba	ERS 420, km 38	Deslizamento de Terra
3	02/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 491, km 05	Pista está cedendo
4	01/05/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 67 e 68	Queda de anore
5	04/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, km 08	Erosão do asfalto
6	30/04/2024	2º	Doutor Ricardo	ERS 332, km 13	Queda de barreira
7	06/05/2024	2º	Sobradinho	ERS 347, km 22	Erosão na rodovia
8	30/04/2024	2º	Candelária	ERS 400, km 18	Queda de barreira
9	01/05/2024	2º	Santa Cruz do Sul	ERS 418, km 19	Bachaduras no asfalto
10	02/05/2024	2º	Teutonia	ERS 419, km 07	Deslizamento de Terra
11	29/04/2024	2º	Forquilha	ERS 421, km 18	Pista submersa
12	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 422, km 64	Queda de barreira
13	18/11/2023	2º	Santa Barbara do Sul	ERS 431, km 25	A pista cedeu devido erosão
14	08/05/2024	2º	Westfalia	RSC 453, km 3 (9130)	RSC-453 acesso 9130 à Imigrante
15	30/04/2024	2º	Boa Vista do Sul	RSC 453, km 75	Queda de barreira
16	30/04/2024	2º	Sobradinho	RSC 481, km 111	Queda de barreira
17	03/05/2024	2º	Silveira Martins	VRS 804, km 08	Autorizado veículos leves
18	01/05/2024	2º	Arroio do Meio	VRS 811, km 01	Água sobre a rodovia
19	02/05/2024	3º	Tres Coroas	ERS 115, km 24 e 25	Erosão no asfalto (Pare e siga)
20	02/05/2024	3º	Canela	ERS 235, km 52	Meia pista
21	03/05/2024	3º	Veranópolis	ERS 355, km 03	Deslizamento
22	01/05/2024	3º	Faundes Varela	ERS 355, km 09	Pista submersa
23	03/05/2024	3º	Colpoza	ERS 359, km 15	Queda de barreira
24	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 08	Liberada para veículos leves
25	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 10	Liberada para veículos leves
26	04/05/2024	3º	Vale Real	ERS 452, km 16	Queda de Barreira
27	02/05/2024	3º	Farroupilha	VRS 813, km 13	Queda de barreira