

RODOVIAS ESTADUAIS COM ALTERAÇÕES NO FLUXO



ATUALIZAC	- OÃ	13/05/2024	- 09h30min
-----------	------	------------	------------

	BLOQUEIO TOTAL							
Ν°	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES			
1	30/04/2024	2°	Dilermando de Aguiar	BRS 287, km 05	Queda Cabeceira da ponte			
2	12/05/2024	2°	Bom Retiro do Sul	ERS 129, km 12	Pista submersa			
3	01/05/2024	2°	Bom Retiro do Sul	ERS 129, km 19	Pista submersa			
4 5	30/04/2024	2° 2°	Colinas Colinas	ERS 129, km 48 ERS 129, km 53	Pista submersa Risco de Queda de Barreira			
6	01/05/2024	2°	Roca Sales	ERS 129, km 64	Risco de Queda de Barreira			
7	01/05/2024	2º	Mucum	ERS 129, km 91	Queda da Pista			
8	29/04/2024	2°	Venancio Aires	ERS 130, km 26	Pista Submersa			
9	18/11/2023	2°	Venancio Aires	ERS 130, km 37	Via bloqueada por erosão na pista			
10	30/04/2024	2°	Venancio Aires	ERS 130, km 38	Pista Submersa			
11	30/04/2024	2°	Arroio do Meio	ERS 130, km 75	Queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio			
12	03/05/2024	2°	Nova Palma	ERS 149, km 150	Erosão na rodovia			
13	03/05/2024 30/04/2024	2º 2º	Nova Palma Restinga Seca	ERS 149, km 160 ERS 149, km 92 e 93	Obras na rodovia Trānsito liberado veículos leves (desvio por estrada próxima)			
15	30/04/2024	2°	Encantado	ERS 332, km 01 ao 03	Transito liberado veiculos ieves (desvio por estrada proxima)			
16	03/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, KM 06	Cabeceira da ponte desmoranando, não tem condições de pesados			
17	30/04/2024	2°	Doutor Ricardo	ERS 332, km 13	Queda de barreira, SOMENTE VEIC EMERGENCIA			
18	30/04/2024	2°	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 32	Queda de cabeceira de ponte			
19	30/04/2024	2°	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 37	Queda de cabeceira de ponte			
20	03/05/2024	2°	Dona Francisca	ERS 348, km 49	Ponte interditada			
21	30/04/2024	2°	Agudo	ERS 348, km 51	Erosão do asfalto			
22	02/05/2024	2°	Sao Jeronimo	ERS 401, km 17 e 18	Pista submersa			
23	02/05/2024	2° 2°	Rio Pardo	ERS 403, km 01	Pista submersa			
24 25	12/05/2024	20	Teutonia Cacequi	ERS 419, km 11 ERS 640, km 15 e 17	Pista Submersa pista com erosão			
26	30/04/2024	20	Cacequi	RSC 287, km 135 ao 138	Queda da estrutura da ponte - trecho interditádo para obras			
27	01/05/2024	2°	Novo Cabrais	RSC 287, km 167 ao 169	Cabeceira da ponte desmoranando			
28	30/04/2024	2°	Santa Maria	RSC 287, km 226	Queda da estrutura da ponte			
29	01/05/2024	2°	Venancio Aires	RSC 287, km 57 ao 60	Erosão no asfalto			
30	11/05/2024	2°	Boa Vista do Sul	RSC 453, km 75	Queda de barreira / com desvio pelo interior da cidade			
31	30/04/2024	2°	Paraiso do Sul	VRS 502, km 09	Vários pontos alagados impossibilitando o tráfego de veículos leves e pesados.			
32	30/04/2024	2°	Toropi	VRS 805, km 20	Pista submersa / Cabeceira da Ponte cedendo			
33	03/05/2024	2°	Cachoeira do Sul	VRS 809, km 05	Pista submersa			
34 35	09/05/2024	2° 2°	Uruguaiana Taquari	VRS 834, KM 03 VRS 868, km 04	Acúmulo de água na pista Agua sobre a Pista, localização incerta			
36	01/05/2024	3°	Taquara	ERS 020, km 56	Pontos com erosão no asfalto			
37	12/05/2024	3°	Gramado	ERS 115, KM 28	Queda de barreira.			
38	30/04/2024	3°	Farroupilha	ERS 122, km 42 ao 48	Erosão no asfalto e queda de barreira			
39	30/04/2024	3°	Pareci Novo	ERS 124, km 07	Pista alagada			
40	01/05/2024	3°	Montenegro	ERS 240, km 28 e 29	Pista submersa			
41	01/05/2024	3°	Marata	ERS 411, km 22	Erosão no asfalto			
42	02/05/2024	3°	Itati	ERS 417, km 09	Ponte rompeu			
43	03/05/2024	30	Bento Goncalves	ERS 431, km 05	Queda de barreira			
44 45	18/11/2023 02/05/2024	3°	Bento Goncalves Vila Flores	ERS 431, km 22 ERS 437, km 10	Ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou Áqua sobre a ponte			
46	02/05/2024	3°	Vista Alegre do Prata	ERS 441, km 22	Aqua sobre a ponte Queda da ponte			
47	06/05/2024	3°	Bento Goncalves	ERS 444, km 19	Erosão da rodovia			
48	01/05/2024	3°	Farroupilha	ERS 448, km 44	Queda de barreira			
49	05/05/2024	3°	Caxias do Sul	ERS 452, km 27	Ponte danificada			
50	11/05/2024	3°	Maquine	ERS 484	queda de barreira			
51	01/05/2024	3°	Maquine	ERS 484, km 16	Erosão			
52	03/05/2024	3°	Feliz	VRS 826, km 04	Queda de barreira			
53 54	02/05/2024	3°	Alto Feliz Feliz	VRS 826, km 13	Fios de energia sobre a pista			
54 55	30/04/2024 11/05/2024	3°	Feliz Sao Francisco de Paula	VRS 843, km 00	Queda da estrutura da ponte (informado pelo DAER) Ponto do bloqueio entrada 020/484 - acesso Rincão do Kruef			
56	11/05/2024	3°	Maquine		Acesso bloqueado 484 sentido à ERS-020 São Fransciso de Paula			
57	30/04/2024	BALSA	Triunfo	R. 25 de Outubro	Balsa Triumfo - São Jeronimo (fora de operação)			
58	30/04/2024	BALSA	Triunfo	R. da Barca, 2762-2878	Barca de Barreto (fora de operação)			
59	30/04/2024	BALSA	Taquari	R. Navegantes, 1-85 - Praia	Barca Taquari - General Câmara (fora de operação)			
60	12/05/2024	3°	Rolante	ERS 239, km 72	Pista Submersa			
61	13/05/2024	2°	Poco das Antas	ERS 419, km 08	Queda de Bareira			
62	13/05/2024	2°	Santa Cruz do Sul	ERS 409, km 12	Pista submersa			
	BLOQUEIO PARCIAL							
Ν°	DATA	BRBM		RODOVIA	INFORMAÇÕES			

IN.	DATA	DKDIVI		KUDUVIA	INFORMAÇÕES
1	06/05/2024	1°	Marcelino Ramos	ERS 126, km 05	Queda de barreira
2	03/05/2024	1°	Aratiba	ERS 420, km 38	Deslizamento de Terra
3	02/05/2024	1°	Marcelino Ramos	ERS 491, km 05	Pista está cedendo
4	01/05/2024	2°	Encantado	ERS 129, km 67 e 68	Queda de árvores e entulhos na pista
5	29/04/2024	2°	Encantado	ERS 129, km 76 ao 79	Arvores e entulhos na pista
6	01/05/2024	2°	Mucum	ERS 129, km 82	Arvores e entulhos na pista
7	03/05/2024	2°	Faxinal do Soturno	ERS 149, km 140	Liberado no sistema, siga e pare.
8	04/05/2024	2°	Encantado	ERS 332, KM 08	Erosão do asfalto
9	06/05/2024	2°	Sobradinho	ERS 347, km 22	Erosão na rodovia
10	30/04/2024	2°	Candelaria	ERS 400, km 18	Queda de barreira
11	03/05/2024	2°	Sao Jeronimo	ERS 401, km 06	Pista submersa
12	03/05/2024	2°	Charqueadas	ERS 401, km 11 e 12	Pista submersa
13	01/05/2024	2°	Santa Cruz do Sul	ERS 418, km 19	Rachaduras no asfalto
14	02/05/2024	2°	Teutonia	ERS 419, km 07	Deslizamento de Terra
15	29/04/2024	2°	Forquetinha	ERS 421, km 18	Pista submersa
16	29/04/2024	2°	Venancio Aires	ERS 422, km 64	Queda de barreira
17	18/11/2023	2°	Santa Barbara do Sul	ERS 431, km 25	A pista cedeu devido erosão
18	12/05/2024	2°	Sao Martinho da Serra	ERS 516, km 07	Deslizamento de terra e queda de árvores
19	08/05/2024	2°	Westfalia	RSC 453, km 3 (9130)	RSC-453 acesso 9130 à Imigrante
20	30/04/2024	2°	Sobradinho	RSC 481, km 111	Queda de barreira
21	03/05/2024	2°	Silveira Martins	VRS 804, km 08	Autorizado veículos leves
22	01/05/2024	2°	Arroio do Meio	VRS 811, km 01	Aqua sobre a rodovia
23	11/05/2024	3°	Bom Jesus	ERS 110, KM 86	Queda de barreira
24	02/05/2024	3°	Tres Coroas	ERS 115, km 24 e 25	Erosão no asfalto (Pare e siga)
25	12/05/2024	3°	Sao Vendelino	ERS 122, KM 37	àgua sobre a pista.
26	01/05/2024	3°	Gramado	ERS 235, km 35 e 36	Trânsito desviado para a faixa da esquerda do contrafluxo no acesso anterior do posto Sapatos.
27	02/05/2024	3°	Canela	ERS 235, km 52	Meia pista
28	03/05/2024	3°	Veranopolis	ERS 355, km 03	Deslizamento
29	01/05/2024	3°	Fagundes Varela	ERS 355, km 09	Pista submersa
30	03/05/2024	3°	Cotipora	ERS 359, km 15	queda de barreira
31	02/05/2024	3°	Vila Flores	ERS 437, km 08	Liberada para veículos leves
32	12/05/2024	3°	Carlos Barbosa	ERS 446, km 05	queda de barreira
33	12/05/2024	3°	Farroupilha	ERS 448, km 49	Queda de barreira
34	04/05/2024	3°	Vale Real	ERS 452, km 16	Alerta de risco de deslizamentos
35	12/05/2024	3°	Vale Real	ERS 452, KM 18	queda de barreira/arvore
36	10/05/2023	3°	Sao Francisco de Paula	RSC 453, km 202	Risco de deslizamento
37	02/05/2024	3°	Farroupilha	VRS 813, km 13	Queda de barreira
38	13/12/2023	3°	Alto Feliz	VRS 826. km 11	Erosão do asfalto e gueda de barreira