



# RODOVIAS ESTADUAIS COM ALTERAÇÕES NO FLUXO



ATUALIZAÇÃO - 16/06/2024 16:00

## BLOQUEIO TOTAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	30/04/2024	2º	Dilermando de Aguiar	BRS 287, km 05	Queda Cabeceira da ponte
2	30/04/2024	2º	Taquari	ERS 130, km 26	Buracos e entulhos
3	13/05/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 38	Buracos e entulhos
4	27/05/2024	2º	Cruzeiro do Sul	ERS 130, km 62	Rachaduras no asfalto e risco de deslizamentos
5	30/04/2024	2º	Arroio do Meio	ERS 130, km 75	Queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio
6	23/05/2024	2º	Ivora	ERS 348, km 15	Deslizamento sobre a rodovia
7	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 37	Queda de cabeceira de ponte
8	03/05/2024	2º	Dona Francisca	ERS 348, km 49	Ponte interditada
9	30/04/2024	2º	Agudo	ERS 348, km 51	Erosão do asfalto
10	03/05/2024	2º	Relvado	ERS 433, km 08	Bloqueio por determinação de Eng. do DAER. Como alternativa de acesso ao município de Relvado, acesso pela ERS 425 por Encantado, Nova Brescia, Coqueiro Baixo a Relvado.
11	16/05/2024	2º	Sao Pedro do Sul	ERS 524, km 20	Queda da ponte
12	19/05/2024	2º	Cerro Branco	RSC 481, km 158	Risco de desmoronamento, erosão na lateral da Pista.
13	01/05/2024	3º	Taquara	ERS 020, km 56	Pontos com erosão no asfalto
14	01/05/2024	3º	Marata	ERS 411, km 22	Erosão no asfalto
15	02/05/2024	3º	Itati	ERS 417, km 09	Ponte rompeu
16	16/06/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 05	Risco de desmoronamento
17	24/05/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 10	Queda da Ponte de Cotipora - área urbana do município - pontuada ni mapa devido evitar deslocamentos
18	18/11/2023	3º	Sao Valentim do Sul	ERS 431, km 22	Ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou
19	16/06/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 10	Água sobre a pista
20	02/05/2024	3º	Vista Alegre do Prata	ERS 441, km 22	Queda da ponte
21	16/06/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 444, km 05	Bloqueada devido água na pista
22	30/04/2024	3º	Feliz	VRS 843, km 00	Queda da estrutura da ponte (informado pelo DAER)

## BLOQUEIOS PARCIAIS

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	03/05/2024	1º	Aratiba	ERS 420, km 38	Deslizamento de Terra
2	02/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 491, km 05	Pista está cedendo
3	26/05/2024	2º	Bom Retiro do Sul	ERS 129, km 08	Queda de barreira
4	14/06/2024	2º	Mucum	ERS 129, km 89	
5	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 160	Realizado obras de recuperação em trecho de pista comprometida. Trânsito precário liberado em meia pista, sinalizado com cones.
6	03/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, km 06	Cabeceira da ponte desmoronando, trânsito em meia pista liberado caminhões com PBT de até 57ton
7	14/06/2024	2º	Encantado	ERS 332, km 08	Erosão do asfalto, trânsito em meia pista
8	14/06/2024	2º	Doutor Ricardo	ERS 332, km 13	
9	13/05/2024	2º	Segredo	ERS 347, km 20	Trânsito em meia pista
10	06/05/2024	2º	Segredo	ERS 347, km 22	Erosão na rodovia
11	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 32	Trânsito normal na via para veículos com limite máximo de 30 toneladas.
12	02/05/2024	2º	Rio Pardo	ERS 403, km 03	Liberado caminhões com PBT de até 45ton
13	23/05/2024	2º	Cachoeira do Sul	ERS 403, km 54	Ponte danificada, cedeu parte da cabeceira.
14	01/05/2024	2º	Santa Cruz do Sul	ERS 418, km 19	Rachaduras no asfalto
15	20/05/2024	2º	Serio	ERS 421, km 33	Erosão no asfalto, trânsito em meia pista
16	14/06/2024	2º	Santa Barbara do Sul	ERS 431, km 25	A pista cedeu devido erosão
17	28/05/2024	2º	Relvado	ERS 433, km 04	Tráfego em meia pista.
18	25/05/2024	2º	Putinga	ERS 435, km 04	Deslizamento na rodovia, trânsito em meia pista.
19	25/05/2024	2º	Putinga	ERS 435, km 06	Deslizamento na rodovia, trânsito em meia pista.
20	13/05/2024	2º	Vale do Sol	RSC 153, km 304 e 305	Queda de barreira
21	30/04/2024	2º	Santa Maria	RSC 287, km 226	Sistema Pare e Siga
22	08/05/2024	2º	Westfalia	RSC 453, km 03 (9130)	RSC-453 acesso 9130 à Imigrante
23	11/05/2024	2º	Westfalia	RSC 453, km 66	
24	11/05/2024	2º	Boa Vista do Sul	RSC 453, km 75	Após a lavagem para retirada da lama excedente, foi possível liberar o trânsito de forma parcial, 01 faixa sentido (Boa Vista do Sul a Westfália) e a outra no sentido inverso
25	30/04/2024	2º	Toropi	VRS 805, km 20	Liberado para veículos leves
26	06/06/2024	3º	Taquara	ERS 020, km 42	Asfalto cedendo
27	11/05/2024	3º	Bom Jesus	ERS 110, km 86	Queda de Barreira. Meia pista
28	02/05/2024	3º	Tres Coroas	ERS 115, km 23	Erosão no asfalto (Pare e siga)
29	02/05/2024	3º	Tres Coroas	ERS 115, km 25	Pare e siga
30	12/05/2024	3º	Gramado	ERS 115, km 28	Bloqueio na pista da direita - sentido Três Coroas
31	02/05/2024	3º	Canela	ERS 235, km 52	Meia pista
32	15/05/2024	3º	Canela	ERS 466, km 02	Queda de barreira - meia pista
33	02/05/2024	3º	Itati	ERS 486, km 15	Obras da pista - Pare e Siga
34	03/05/2024	3º	Feliz	VRS 826, km 04	Queda de barreira/obras na pista
35	13/12/2023	3º	Alto Feliz	VRS 826, km 10	Erosão do asfalto e queda de barreira